

CONSORZIO MANUTENZIONE
OPERE DI ARGINATURA
DEL PIAN SCAIROLO E COLLINA
PIÙ RIALE DI CARZO

RAPPORTO FOTOGRAFICO

Studio d'ingegneria Mauri T. & Banci F. - Pregassona

SPETTABILE
CONSORZIO MANUTENZIONE
OPERE DI ARGINATURA DEL PIAN SCAIROLO
c/o IDA
6918 FIGINO

Ns/ ref. HU/sl

Vs/ ref.

6963 Pregassona, 15 settembre 1994

CONCERNE: 1564 - RAPPORTO SOPRALLUOGO DEL 14 SETTEMBRE 1994

CAMERA 30

(vedi foto Nr. 1, 2, 3)

Materiale fino a metà camera.
L'acqua è uscita sul prato e sulla strada.

CAMERA MAPPALE 24 (vecchio)

(vedi foto Nr. 4)

La camera è pulita

(vedi foto Nr. 5)

Piccola valle tra la camera 33 e il nucleo di Noranco
Ev. camera nascosta nel bosco

CAMERETTA DOPO NUCLEO DI NORANCO

(vedi foto Nr. 6)

Da pulire

CAMERA 31

La camera è piena.
Deve essere pulita

CAMERA EX 39

(vedi foto Nr. 7)

La camera era piena ed è stata pulita

CAMERA 38 - VIGINO

(vedi foto Nr. 8, 9)

La camera è quasi pulita.
Nessun problema

MONTAGNOLA

(vedi foto Nr. 10, 11)

Nella valle dopo le camere 36 e 37 è fuoriuscita acqua.
L'imbocco del tubo sotto la strada non è stato fatto bene.
L'acqua ha eroso terreno e asfalto.

CAMERE 36 E 37
(vedi foto Nr. 12)

Nelle camere c'erano dei rametti ma sono state pulite.

CAMERA 27
(vedi foto Nr. 13, 14)

La camera è piena.

Deve essere pulita urgentemente.

Sotto la camera ci sono delle case dell'UBS e l'acqua è uscita perché dei rametti hanno intasato i buchi.

Eventualmente eseguire una griglia.

CAMERA 24 - VIGLIO
(vedi foto Nr. 15, 16, 17, 18)

La camera deve essere pulita urgentemente.

Gli scarichi sono intasati e l'acqua scende nella stradina e nel prato sottostante.

CAMERE 21 E 22
(vedi foto Nr. da 19 a 24))

Le camere devono essere pulite urgentemente.

La terra uscita sulla cantonale e sul posteggio di una casa.

La strada è stata pulita.

Si devono pulire anche gli sbarramenti in legno soprastanti.

CAMERA 20
(vedi foto Nr. 25, 26)

La camera deve essere pulita urgentemente.

La camera è piena.

CAMERA 19
(vedi foto Nr. 27, 28)

La camera deve esser pulita urgentemente.

La camera è piena.

CAMERA 18

La camera è in ordine.

CAMERA 17
(vedi foto Nr. 29)

La camera deve essere pulita urgentemente.

La camera è piena.

CAMERA 16
(vedi foto Nr. 30)

La camera deve essere pulita urgentemente.

La camera è piena.

CAMERA 15

La camera è in ordine.

CAMERA 14
(vedi foto Nr. 31)

La camera deve essere pulita urgentemente.

La camera è piena.

CAMERA 13
(vedi foto Nr. 32)

La camera deve essere pulita urgentemente.

La camera è piena.

CAMERA 12

La camera deve essere pulita urgentemente.
La camera è piena.

CAMERA 11

La camera deve essere pulita.

CAMERA 10

(vedi foto Nr. 33, 34, 35)

La camera deve essere pulita urgentemente poiché
travasa.

CAMERA 9

La camera deve essere pulita.

CAMERA 8

La camera è in ordine.

CAMERA 7

La camera è in ordine.

CAMERA 6

La camera è in ordine.

CAMERA 3

La camera è in ordine.

RIALE DOPO CAMERA 3 (venendo da Carabbia)
(vedi foto Nr. 36)

La griglia è intasata e c'è della ghiaia sulla cantonale

RIALE PRESSO ZANINI P. 86/85
(vedi foto da 37 a 40)

C'è molto materiale sulla strada.
L'impresa Bianchi sta pulendo.
Davanti al garage c'è circa 1 m di terra.

CAMERA 55 - RONCORINO
(vedi foto Nr. 41)

La camera deve essere pulita.

CAMERA 56

La camera deve essere pulita.

CAMERE 25 E 26

La camere devono essere pulite urgentemente.

Studio d'ingegneria
Mauri T. & Banci F.





1




2




3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30




31



32



33



34



35



36



37



38



39



40

